



راهنمای نصب و راه اندازی (MEGA700 (Multi))


## فهرست

۳	تعیین مدل دستگاه (کد فنی)
۴	پایه های ورودی و خروجی
۵	صفحه نمایش و کلیدها
۶	حافظه گذرا
۷	حافظه موقت
۸	حافظه دائم
۹	اصول و عملکرد دستگاه
۱۰	مرحله وارد کردن Password
۱۱	مد اپراتور
۱۲	مد سوپر وایز
۱۳	پارامترها
۱۴	انواع آلارم
۱۵	انواع کنترل کننده ها
۱۶	Technical data
۱۷	نحوه نصب و اتصالات پشت دستگاه

## مشخصات اصلی:

انواع ترمومکوپل (R, S, J, K, ...) انواع RTD (PT 100, ... ) دو سیمیه یا سه سیمیه. انواع ورودی استاندارد (0 ~ 10V, 2 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)	<b>ورودی:</b> ۱
خروجی رله (عرض پالس) خروجی رله آلارم خروجی SSR خروجی راه انداز ترایاک خروجی آنالوگ استاندارد ولتاژ و جریان	<b>خروجی‌ها:</b> ۲
PID با قابلیت تنظیم خودکار (Auto tune) و دستی کنترل غیر خطی ON/OFF	<b>تکنیک کنترلر:</b> ۳
تایmer تاخیر شروع عملیات تایمر نگهداری پروسه (ایستایی)	<b>قابلیتهای جانبی:</b> ۴
تفکیک پذیری داخلی $\frac{1}{2000}$ حداقل ورودی قابل اندازه گیری ۱/۲۵ میکرو ولت زمان نمونه برداری $320$ میلی ثانیه کالیبراسیون دیجیتال (نرم افزاری) فیلتر دیجیتال $2/5$ ثانیه	<b>مشخصات نمونه برداری:</b> ۵

## مشخصات ترمینالها:



- [۱۰] ورودی ۸۵ تا ۲۶۵ ولت AC یا ۱۱۵ تا ۳۱۰ ولت DC
- [۱۱] خروجی باز رله اصلی
- [۱۲] خروجی مشترک رله اصلی
- [۱۳] خروجی بسته رله اصلی
- [۱۴] آند (A) تراپل
- [۱۵] گیت (G) تراپل
- [۱۶] خروجی باز رله آنارم
- [۱۷] خروجی مشترک رله آنارم
- [۱۸] خروجی بسته رله آنارم
- [۱۹] مثبت خروجی SSR
- [۲۰] مثبت خروجی ولتاژ
- [۲۱] مثبت خروجی جریان
- [۲۲] منفی خروجی، SSR، ولتاژ و جریان


J, K, R, S [۱۹] و [۲۰] ورودی‌های ترموموکوپل AIN3(+), AIN4(-)

AIN3, AIN4 [۲۰] و [۲۱] ورودی‌های PT 100 سه سیمه برای حالت دو سیمه AIN1, AIN3, AIN4 [۲۰] و [۲۱] اتصال کوتاه می‌شوند.

AIN2(+), AIN4(-) [۲۰] و [۲۱] ورودی‌های ولتاژ استاندارد ۰ ~ ۱۰ ولت یا ۰ ~ ۲ ولت

AIN3(+), AIN4(-) [۲۰] و [۲۱] ورودی‌های جریان استاندارد ۰ ~ ۲۰ یا ۰ ~ ۴ میلی‌آمپر

## صفحه نمایش و کلیدها :



- دو LED در سمت چپ صفحه نمایش وجود دارد که به ترتیب از بالا معرف خروجی اصلی و آلام می‌باشند.
- دو صفحه نمایش (7-seg) که صفحه نمایش بالایی برای نمایش دمای PV (Process Value) یا دمای کنونی سیستم بکار می‌رود و صفحه نمایش پایین دمای SV (Set Value) یا دمای مطلوب ما را نشان می‌دهد.
- چهار کلید از سمت چپ عبارتند از: Up, Down, Enter, Program

**کلید :Program**

جهت وارد شدن به منوها یا انتخاب منوی بعدی در نظر گرفته شده.

**کلید :Enter**

جهت انتقال مقدار وارد شده توسط کاربر به حافظه موقت در نظر گرفته شده.

**کلید (Down,Up و ▲ و ▼) :**

جهت کم و زیاد کردن پارامترهای در نظر گرفته شده است.

## توضیح در مورد حافظه های دستگاه:

سه حافظه در دستگاه وجود دارند که عبارتند از: حافظه گذرا، موقت و دائمی

### ● حافظه گذرا:

زمانیکه مقدار یک پارامتر تغییر داده می شود این تغییرات در حافظه گذرا اعمال می شود و با زدن کلید Enter تغییرات جدید (مقادیر جدید پارامتر) به حافظه موقت منتقل می شود.  
توجه شود که پس از اعمال تغییرات در یک پارامتر (با کلیدهای Up و Down) برای اینکه مقدار یک پارامتر واقعاً تغییر کند باید حتماً کلید Enter را فشار دهیم و اگر قبل از زدن کلید Enter کلید Program را فشار دهیم واز پارامتر فعلی خارج شویم تغییرات اعمال نمی شود و پارامترهای مذکور کماکان مقدار قبلی خود را خواهند داشت.

نکته: پارامتر `h1` از این قاعده مستثنی می باشد. یعنی با تغییر آن بدون اعمال کلید Enter تغییرات به حافظه موقت منتقل می شود.

### ● حافظه موقت :


هر تغییری که در سطوح Operator mode یا Supervisor mode (پس از زدن کلید Enter) اعمال می شود در حافظه موقت ذخیره می شود که پس از خاموش شدن دستگاه به هر دلیل این اطلاعات از بین می رود. (برای منتقل کردن مقادیر جدید به حافظه دائمی می توانیم با استفاده از پارامتر `58L5` مقادیر پارامترها را از حافظه موقت به حافظه دائم بفرستیم که در این صورت حافظه دائم نیز همان مقادیر حافظه موقت را خواهد داشت و پس از روشن شدن دستگاه همان مقادیر نمایش داده خواهند شد.)

### ● حافظه دائم :

مقادیر مربوط به هر پارامتر در موقع روشن شدن دستگاه از این حافظه خوانده می‌شود. از این به بعد و در حین کار چنانچه هر تغییر واقعی در مقدار پارامتر بوجود آید این تغییرات در حافظه موقت ذخیره می‌شود. چنانچه بخواهیم این مقادیر جدید در حافظه دائمی دستگاه بماند کافی است در هنگام نمایش پارامتر **5AUE** کلید Enter را فشار دهیم.

## اصول و عملکرد دستگاه :

وقتی که دستگاه را روشن کنیم در حالت Standard display هستیم. سه سطح کاری برای دستگاه وجود دارد که عبارتند از : Supervisor mode, Operator mode, Standard display که در زیر به شرح آنها می پردازیم:



\* فشار دادن کلید Enter در منوی MENU و یانگه داشتن کلید P برای بیش از ۳ ثانیه و یا تمام شدن Timeout پس از ۳۰ ثانیه.

## Standard display

پس از روشن شدن، دستگاه در این سطح کاری قرار می‌گیرد که در این حالت صفحه نمایش پایین مقدار SV (دما مطلوب) و صفحه نمایش بالا مقدار PV (دما فعلی سیستم) را نمایش خواهد داد. در این حالت امکان تغییر هیچ‌کدام از پارامترها با کلیدها وجود ندارد.

## Password : مرحله وارد کردن

برای عدم امکان دسترسی افراد غیر مجاز به تغییرات پارامترها و رتبه بندی دسترسی به پارامترها دو Password یکی برای Supervisor mode (SPRS) و یکی برای Operator mode (OPRS) وجود دارد که برای رفتن به این سطوح باید Password مربوطه شان را وارد کنیم.

برای وارد کردن Password زمانیکه در حالت Standard display هستیم کافی است که کلید P را فشار دهیم که عبارت PASS نمایان می‌شود که با کلیدهای UP و Down مقدارشان قابل تغییر می‌باشد پس از تنظیم عدد رمز مربوطه با فشردن کلید Enter به سطح Supervisor Operator یا Operator خواهیم رفت.

### توجه:

۱- اگر کلمه عبور وارد شده هیچ یک از دو رمز اپراتور یا سوپر وایزر نباشد به حالت Standard display باز خواهیم گشت.

۲- هنگامیکه مقادیر SPRS و OPRS برابر باشند دیگر حالت Operator mode را نخواهیم داشت و امکان تغییر پارامترهای مهم کنترلی از طریق Supervisor mode برای هر فردی امکان پذیر می‌باشد که ممکن است چندان مطلوب نباشد.

## مد اپراتور:

در این سطح فقط امکان تغییر SV برای Operator وجود دارد که تغییرات داده شده در حافظه گذرا ذخیره می‌شود و برای انتقال آن به حافظه موقت کافی است که یکبار کلید Enter را فشار دهیم و برای اینکه تغییرات اعمالی فقط در حافظه گذرا باشد و آن را به حافظه موقت نفرستیم باید کلید P را بیش از ۳ ثانیه نگهداشیم.

برای انتقال تغییرات در حافظه دائم روی پارامتر SRUE رفته و کلید Enter را می‌فشاریم.  
شایان ذکر است که Password مربوط به این سطح در پارامتر PRS تنظیم می‌شود.

## مد سوپروایزر:

در این سطح امکان تغییر تمام پارامترهای اساسی کنترل وجود دارد. برای نمایش پارامتر بعدی کافی است کلید P را فشار دهیم و برای تغییر مقدار آنها از کلیدهای Up و Down استفاده می‌کنیم.

برای خروج از این سطح بدون انتقال تغییرات به حافظه دائم کلید P را بیش از ۳ ثانیه نگه می‌داریم و برای انتقال تغییرات در حافظه دائم روی پارامتر SRUE رفته و کلید Enter را می‌فشاریم.  
که در این صورت پس از ثبت اطلاعات به Standard display بر می‌گردد.

در این سطح که حتما باید توسط پرسنل فنی ماهر تنظیم شود این پارامترها وجود دارند.

پارامتر	توضیحات	محدوده	تنظیم کارخانه	انتخاب شما
SETP	مقدار دمای مطلوب (Set point)	بسته به نوع ورودی مثلثا برای ترمومکوبل نوع $0^{\circ}\text{C} - 1200^{\circ}\text{C}$ K	بسته به نوع ورودی مثلثا برای ترمومکوبل نوع $400^{\circ}\text{C}$ K	
۴۷_۶	نوع ورودی را مشخص می‌کند (input type)	Tc:K,J,R,S PT100 V:0-10V, 2-10V I:0~20, 4~20MA	TC:K	
۰۶	نوع خروجی را مشخص می‌کند (output type)	Relay SSR Triac V:2-10,10-2V I:4~20, 20~4MA	Relay	
SCL	مقدار نمایش داده شده به ازای مینیمم سیگنال استاندارد - در صورتی ظاهر می‌شود که ورودی سیگنال استاندارد باشد	-1999~(SCH-10)	0	
SCH	مقدار نمایش داده شده به ازای ماکزیمم سیگنال استاندارد - در صورتی ظاهر می‌شود که ورودی سیگنال استاندارد باشد	(SCL+10)~9999	9999	
OFST	برای تصویح خطای دمای فعلی به کار می‌رود (Offset)	$-100^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$	$0^{\circ}\text{C}$	
P_b	باند نسبی گرمایشی (proportional band) on/off P- $\beta=0$ : کنترل از نوع	$0 - \frac{\text{SPH}}{2} \text{ digit}$	0	



پارامتر	توضیحات	محدوده	تنظیم کارخانه	انتخاب شما
$T_{\text{I}}$	زمان انتگرال گیری (غیر فعال $T_{\text{I}} = 0$ )	0 - 1000s	300	
$dT$	زمان مشتق گیری (غیر فعال $dT = 0$ )	0 - 3000s	20	
HYS+	باند مثبت هیسترزیس برای کنترل on/off	0 - 25°C	0	
HYS-	باند منفی هیسترزیس برای کنترل on/off	0 - 25°C	0	
P0	مقدار خروجی وقتی که PV=SV باشد (در کنترل P) در صورتی نمایش داده می شود که P-6 مخالف صفر باشد.	0 - 100%	0%	
P1	ماکزیمم خروجی	10 - 100%	100%	
CY	سیکل زمانی (cycle time)	2 - 120sec	10	
AL-T	نوع آلارم (Alarm type)	0 - 4	0	
AL	مقدار مقایسه گر (alarm) - در صورتی ظاهر می شود که AL-T ≠ 0 باشد.	بسته به نوع ورودی	بسته به نوع ورودی	

پارامتر	توضیحات	محدوده	تنظیم کارخانه	انتخاب شما
AL-H	هیسترزیس آلارم - در صورتی ظاهر می‌شود که $\Sigma - AL \neq 0$ باشد.	بسته به نوع ورودی	بسته به نوع ورودی	
HLdt	PV=SV زمان ایستایی در نقطه در آلارم نوع صفر ظاهر می‌شود. بر حسب دقیقه (hold time)	0 - 9999digit	9999	
dLT *	زمان تأخیر جهت شروع عملکرد سیستم (delay time) بر حسب دقیقه	0 - 9999digit	9999	
SPH <sub>i</sub>	حداکثر مقدار نقطه تنظیم	بسته به نوع ورودی	بسته به نوع ورودی	
oPAS	امکان تغییر پارامتر password مربوط به سطوح supervisor و operator	0 - 9999digit	$oPAS = 0$	
SPAS			$SPAS = 0$	
SAUE	جهت انتقال مقادیر پارامترها به حافظه دائم	عملکرد با زدن کلید Enter		

\* زمان شروع انجام کنترل توسط این پارامتر تعیین می‌شود بعنوان مثال در ساعت ۰۰:۰۰ این زمان طوری تنظیم می‌شود که در ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز بعد سیستم کنترل بطور اتوماتیک فعال گردد و تا وقتی که مسئولین سر کار حاضر شوند سیستم به دمای مطلوب برسد برای این منظور مقدار  $\Delta T$  را بر حسب دقیقه محاسبه می‌نمائیم.

توجه ۱: برای فعال کردن ، در حالت Standard display کلید ▼ را گرفته و سپس کلید P را می زنیم در این حالت در قسمت نمایش PV عبارت و در قسمت نمایش SV مقدار آن نمایش داده شده و K1 شروع به چشمک زدن می نماید و در هر دقیقه یکی از مقدار کاسته می گردد تا به صفر برسد. پس از صفر شدن سیستم کنترل شروع بکار می کند.

توجه ۲: برای غیر فعال کردن مجدداً کلید ▼ را گرفته و سپس کلید P را فشار می دهیم.

توجه ۳: اگر در حین اجرای برق سیستم قطع و وصل شود، سیستم در حالت delay time باقی خواهد ماند ولی مقدار خود را از دست داده و مقدار اولیه وارد شده را بارگزاری خواهد نمود.

توجه ۴: در هنگام فعال شدن delay time و هم چنین اتمام زمان delay time محتویات حافظه موقت به دائم منتقل می شود.

توجه ۵: اگر پس از گذشت مدت زمان ۳۰ ثانیه (timeout)، هیچ کلیدی فشرده نشود سیستم به حالت Standard display باز می گردد.

## انواع آلارم:


در منوی  $\text{E-RL}$  پنج نوع آلارم قابل تعریف می‌باشد.

### الف) آلارم نوع صفر:

با انتخاب  $\text{E-RL} = 0$  دو حالت بوجود می‌آید.


حالت no function: این در حالتی است که  $\text{Held} = 9999$  باشد.

حالت آلارم ویژه: این در حالتی است که  $\text{Held} \neq 9999$  باشد. در این حالت هنگامیکه PV به SP برسد و یا بالاتر از آن باشد، ابتدا خروجی آلارم به مدت ۲۰ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود با روشن شدن آلارم از زمان  $\text{Held}$  کاسته می‌شود (در این مدت، دمادریک نقطه ثابت نگهداشته می‌شود) و هنگامیکه  $\text{Held}$  به صفر رسید خروجی آلارم برای همیشه روشن می‌ماند و خروجی اصلی غیرفعال می‌شود.




ب) آلارم نوع یک: با انتخاب  $\text{E-RL} = 1$ ، خروجی آلارم هنگامیکه PV بالاتر از SP قرار داشته باشد بصورت منحنی زیر فعال می‌شود.


ج) آلرم نوع دو : با انتخاب  $AL = L - H$  آلرم وقتی که PV پایین تر از SP قرار داشته باشد بصورت منحنی زیر فعال می شود.



د) آلرم نوع سه: با انتخاب  $AL = L - H$  خروجی آلارم بصورت ترکیبی از آلارم نوع یک و دو خواهد بود.




۵) آلرم نوع چهار: با انتخاب  $4 = \text{AL-H}$  خروجی آلارم بصورت زیر فعال می‌شود.



توجه: آلرم نوع چهار مستقلًا عمل نموده و وابسته به SP نمی‌باشد.

## انواع کنترل کننده ها :

کنترل کننده یکی از قسمتهای مهم و حساس در حلقه کنترل صنعتی می باشد زیرا عملکرد حلقه کنترل نهایتاً از طریق کنترل کننده تعیین و تنظیم می شود. کنترل کننده با توجه به خطای موجود (اختلاف مقدار پرسه با مقدار مطلوب) با در نظر گرفتن قوانین کنترل (استراتژی کنترل) دستوری را به جهت اصلاح خطای به قسمتهای بعدی (محرك) ارسال می دارد.



کنترل کننده ها از نظر قانون کنترل یا عملی که بر روی سیگنال خطا انجام می دهند به چند دسته تقسیم می شوند.


۱. کنترل کننده های دو وضعیتی (on/off)
۲. کنترل کننده تنااسبی (Proportional)
۳. کنترل کننده تنااسبی - انتگرالی (PI)
۴. کنترل کننده تنااسبی - مشتق گیر (PD)
۵. کنترل کننده تنااسبی - انتگرالی - مشتق گیر (PID)




## کنترل کننده های دو وضعیتی (on/off)

هنگامیکه  $P = b = 0$  باشد کنترل در حالت on/off می باشد. خروجی این کنترل کننده ها همانطور که از نام آنها پیدا است تنها دو حالت روشن یا خاموش (on یا off) می تواند داشته باشد.

در صورتیکه خطای مثبت باشد، یعنی مقدار کمیت اندازه گیری شده از مقدار مطلوب کمتر باشد، کنترل کننده فرمان روشن شدن (on) و در صورت وجود خطای منفی فرمان خاموش شدن را صادر می کند. در عمل کنترل کننده دو وضعیتی را با هیسترزیس مانند شکل روبرو می سازند.



بزرگترین مشکل کنترل کننده های on/off این است که دما حول نقطه مطلوب نوسان می کند.



## کنترل کننده تناسبی (Proportional)

برای حل مشکل فوق از کنترل کننده تناسبی (P) استفاده می‌شود. در این نوع کنترل کننده خروجی ضریبی از خطای سیستم می‌باشد. کنترل کننده تناسبی برای رفع مشکل قطع و وصل های مکرر در کنترل کننده‌ها و جلوگیری از افزایش و کاهش ناخواسته دما ساخته شده است. گین این کنترل کننده‌ها توسط پارامتر باند تناسبی  $P-b$  قابل تنظیم می‌باشد.

$$P-b = \frac{100}{kp}$$

$$\text{Out put} = e \times kp\% \quad ; e = SP - PV$$


اگر

$PV < SP - P-b$ : خروجی کاملاً روشن

$PV > SP - P-b$ : خروجی بین صفر تا صد درصد تغییر می‌کند.

مثال: اگر  $SP = ۳۰۰$ ،  $PV = ۲۷۵$ ،  $P-b = ۵۰$ ،  $e = ۲۵$ ، (برای خروجی‌های غیر آنالوگ)، خروجی  $50\%$  خواهد بود یعنی  $۱$  ثانیه روشن و  $۰$  ثانیه خاموش  $kp = ۱۰۰ \div P-b = ۲$   $out\ put = e \times kp = ۵۰\%$

کنترل کننده نوع P نیز دارای مشکل است زیرا خطای سیستم هیچگاه صفر نمی‌شود. در اصطلاح کنترل کننده نوع P خطای ذاتی دارد.



برای از بین بردن این خطا از کنترل کننده PI استفاده می‌کنند.

### کنترل کننده تناسبی - انتگرالی (PI)

کنترل کننده انتگرالی یک کنترل کننده حافظه دار است یعنی خروجی در هر لحظه تحت تاثیر خطاهاست سیستم در زمانهای گذشته می‌باشد و تغییرات آن در جهت اصلاح خطا خواهد بود.



مزیت این کنترل کننده‌ها در توانایی آنها در کاهش خطای ماندگار می‌باشد و عیب آنها کند بودن و ایجاد تاخیر در پاسخ دهی است. که احتمال ناپایداری را به دنبال دارد.

## کنترل کننده تنااسبی - مشتق گیر(PD)

عمل مشتق گیری برای پروسه های پرسرعت و یا با ثابت زمانی کوچک مناسب است. کنترل کننده مشتق گیر آمادگی لازم برای تصحیح خطاهای آتی را فراهم می آورد یعنی کنترل کننده دیدی آینده نگر دارد. از کنترل کننده های انتگرالی و مشتق گیر معمولاً به تنها ی استفاده نمی شود و آنها را بصورت PID, PD, PI بکار می بردند.

## کنترل کننده تنااسبی - انتگرالی - مشتق گیر (PID)

یک کنترل کننده PID دارای کلیه خواص کنترل کننده های D, I, P می باشد و با تنظیم ضرایب مربوطه میتوان به ترکیبی از خواص هر یک از آنها رسید، تنظیم مقادیر فوق در کنترلرهای PID در سیستمهای جدید توسط Auto tuning انجام می شود.



## Technical data

### Thermocouple input:

Designation	Range	Meas.accuracy
Fe-Con J	0 - 600°C	≤ 0.5%
Nicr - Ni K	0 - 1200°C	"
Pt10Rh-Pt S	0 - 1600°C	"
Pt13Rh-Pt R	0 - 1600°C	"

### Resistance thermometer input:

Designation	Connection	Type Range	Meas.accuracy
Pt100	3-wire	-199.9 - 500.0°C	0.2%



## Standard signal input:

Designation	Range	Meas.accuracy
<b>Voltage</b>	0 - 10 V ,input resistance >10k	0.5%
	2 - 10 V ,input resistance > 10k	"
<b>Current</b>	4 - 20 mA ,voltage drop ≤ 50mV	"
	0 - 20 mA ,voltage drop ≤ 50mV	"

## Outputs:


<b>Relay</b>	change over contact 3A at 250VAC resistive load		
<b>Voltage</b>	2 - 10V	10 - 2 V	$R_{Load} = 500\Omega$ min
<b>Current</b>	4 - 20 mA	20 - 4 mA	$R_{Load} = 450\Omega$ max
<b>Logic (SSR)</b>	15 V / 20 mA max		
<b>Triac</b>	Max Gate Current = 50 mA		


## Controller:

<b>Control type</b>	Single - setpoint Controller
<b>Controller Structures</b>	P/PD/PI/PID/(On/Off) / Auto tuning
<b>A/D Converter</b>	Resolution better than 14 bit
<b>Sampling time</b>	~ 320 ms
<b>Data backup</b>	EEPROM
<b>Weight</b>	300 gr
<b>Ambient temperature range</b>	0 - 55°C
<b>Housing type</b>	Plastic
<b>Supply</b>	85 - 265 V AC 50Hz 115 - 310 V DC
<b>Power Consumption</b>	≤10 W
<b>Panel Cut out in mm</b>	92 × 92

## نحوه نصب و اتصالات پشت دستگاه

- نصب دستگاه با استی بارهای اهمی (برای بارهای اهمی) جریان را تحمل می‌کند. برای این مقدار جریان می‌توانید خروجی دستگاه را مستقیماً به مصرف کننده خود وصل نمایید ولی برای جریانهای بالاتر از ۳ آمپر با استی مانند نقشه از یک کنتاکتور خارجی به همراه یک فیلتر RC (خازن و مقاومت) ضد جرقه استفاده نمایید.
- در مصارف تکفاز کافیست به جای سه فاز فقط از یک فاز استفاده شود.
- برای اضافه کردن سیم ترموکوپل حتماً از سیمهای مخصوص همان ترموکوپل استفاده نمایید.
- حتی الامکان سیمهای ترموکوپل را از میدانهای مغناطیسی یا ولتاژهای الکتریکی قوی دور نگهداشته باشد.





## تنظیم پارامترهای P,I,D برای کنترل بهینه:

الگوریتم‌های مختلفی توسط مهندسین کنترل جهت تنظیم پارامترهای P,I,D ارایه شده است. از آنجایی که بکارگیری این الگوریتم‌ها جهت بدست آوردن پارامترهای مناسب P,I,D توسط کاربر زمان بر و با احتمال خطا همراه است. سازندگان کنترل معمولاً این الگوریتم‌ها را بصورت نرم افزاری پیاده‌کرده و همراه کنترلر ارایه می‌کنند.

در کنترلر MEGA الگوریتم تنظیم اتوماتیک (Auto Tune) ضرایب بر پایه یکی از بهترین الگوریتم‌ها پیاده‌سازی شده است. در این حالت پایدار یک پله به سیستم وارد کرده و با مطالعه پاسخ سیستم پارامترهای کنترلی سیستم را محاسبه می‌نماید. پارامترهای کنترلری عبارتند از (pb, rt, dt, cy).

## مد تنظیم اتوماتیک (Auto Tune) :

جهت ورود به مود تنظیم اتوماتیک کافی است کلیدهای Enter+Down وقتی کنترلر در حالت Standard Display می‌باشد فشار دهیم. در این حالت در بخش نمایش Set کلمه Tune بصورت چشمک زن نمایش داده می‌شود و کنترلر جهت بدست آوردن پارامترهای کنترلی شروع به مطالعه سیستم می‌نماید.

پس از پایان کار کنترلر از این مد خارج شده و به حالت Standard Display باز می‌گردد. نکته: برای خارج شدن از مد تنظیم اتوماتیک قبل از اتمام کار کافی است Enter+Down مجدد فشار دهیم.

# آتبین

کوره و تجهیزات اندازه گیری

شرکت تولیدی و مهندسی آتبین (سهامی خاص)

تهران، خیابان ولیعصر، بین شهید بهشتی

و شهید مطهری، خیابان شجاعی، پلاک ۲۰، ساختمان آتبین

پست الکترونیک: [www.atbinco.com](http://www.atbinco.com) [info@atbinco.com](mailto:info@atbinco.com)

تلفن: (۳۰ خط) ۸۸۷۲ ۲۶ ۲۶

۷۴ الی ۱۴۶۰ ۸۸۷۰

۸۸۷۲۹۴۰۱ و ۸۷۲۹۴۰۲

فاکس: ۸۸۷۱ ۱۶ ۷۶